

Lustige (oder auch nicht!) Elektronik

Beitrag von „dlu“ vom 7. September 2011 um 19:50

Bei den eigentlichen Problemen kann ich zwar nicht behilflich sein, aber warum stellt Manuel den rechten Aussenspiegel mittels Mittelkonsole in Bordstein- bzw. Rückwärtsposition?

Bei Vor-GP-T kann mittels MFA eingestellt werden, dass sich der rechte Aussenspiegel bei Einlegen des Rückwärtsganges automatisch in Bordsteinposition bewegt. Ich denke, dass ist beim GP-T genauso. 😞