

RNS2 gibt keinen Ton mehr von sich und schaltet sich nicht mehr ab

Beitrag von „feuerwehrmann“ vom 9. September 2011 um 19:47

Hallo....Weisser Mann (18 Jahre) Wenn du hier Ratschläge gibst,dann stell dich mal vor.Was fährst du für einen Touareg...Ich nehme an du arbeitest bei einem Volkswagen.Partner...
(in der Werkstatt !!!!!!!!!!!)

Ich weiss auch wie das VAS 6161 arbeitet...So das eigentliche Thema..Eine Lichtmaschine im Auto mit 12 Volt SOLLTE zwischen 13,8 und 14,2 Volt abgeben..Die Ampere sollte auch mal geprüft werden mit und ohne Belastung.....

PS::Lass das Wort SCH.....Weg

Mfg Thomas.....