

Resonanzgeräusche

Beitrag von „nautic“ vom 27. Dezember 2004 um 16:37

Hallo,

das mit dem Flexrohr zwischen Hosenrohr und Abgasanlage hat mein Dicker nicht mehr. So wie es aussieht bekomme ich neue Motorlager vom V10.

Gruß

Michael