

Aussentemperatur spinnt

Beitrag von „macko“ vom 16. September 2011 um 00:06

Hi,
vermutlich Temperatursensor für die Außentemperatur defekt.

gruss
marco