


Woran lag es? An den Reifen oder an der beim V6 TDI fehlenden Sperre?


Beitrag von „Sittingbull“ vom 18. September 2011 um 11:22

[Zitat von Momo7](#)

Was mein Ihr?

Hallo zusammen,

in erster Linie an der schweren Anhängelast. Wer meint, so was geht auf Sand mit einem solchen Fahrzeug ... 

Ohne Hänger geht das problemlos mit einigen veränderten Einstellungen in der Technik und Luftdruck 

Grüße von Stephan 