

# Richtige Anzeige ID3 bei iPod Adapter auf RNS850

Beitrag von „ben2390“ vom 23. September 2011 um 20:48

Ich hab das Thema heute beim 😊 platziert, da mein Dicker wegen der RNS Aussetzer upgrades sowieso nächste Woche in die Werkstatt muss. Das Problem war dort auf jeden Fall nicht bekannt, aber er prüft jetzt mal, ob es Hersteller-Updates dazu gibt.

Ich bin der Meinung, wenn ich eine iPod Schnittstelle ins Auto einbaue(n lasse), dann muss doch auch das Auslesen der zugehörigen ID's fehlerfrei funktionieren. Ich meine, bei einer iPod Schnittstelle ist es eben immer die Apfel-Welt. Dann muss auch die auslesende Software dazu programmiert werden. Sonst kann ich das iPod Interface eben nicht anbieten...

Also Audi kann's auf jeden Fall. Da könnten die ja mal nachfragen  big grin not found or type unknown

Gruß

ben