

ABS/ESP Fehler usw.

Beitrag von „Arndt“ vom 29. September 2011 um 18:26

Klingt nach Unterspannung. Wie alt ist die Batterie?