

ABS/ESP Fehler usw.

Beitrag von „SubX“ vom 29. September 2011 um 18:32

Beide waren voll mit Wasser... Habe sehr viel Blätter und anderen Matsch herausgefischt 😊