

Fahrwerkfehler Werkstatt, ESP aus

Beitrag von „Darragh“ vom 12. Oktober 2011 um 16:33

Moin zusammen

Mach mich doch mal jemand schlau....

Was hat der Lenkwinkelsensor damit zu tun, das der Dicke nicht mehr anspringt?

Wenn dieser defekt ist, so rechtfertigt das eventuell noch die Fehlermeldung "Fahrwerksfehler".
Aber deshalb sollte doch ein Starten des Fahrzeuges möglich sein, oder ist eine Inbetriebnahme aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen?

Warum lässt er sich dann aber mit Starthilfe starten?

Schon komisch dieses ist....