

Bisher 16x Werkstatt!!!.....und kein Ende

Beitrag von „TDI-Junkie“ vom 28. Dezember 2004 um 10:26

@ bpeter

Hi, hatte mal ein ähnliches Geräusch bei einem V8 während einer Probefahrt lokalisiert. Ist immer bei Geschwindigkeiten um ab 60 km/h aufgetreten. Es war der Antriebsstrang...

Greez

Adrian