

Übersicht Kosten Teilnr. 7L6853641

Beitrag von „c21160“ vom 14. Oktober 2011 um 19:26

Hallo Zusammen,

ups... da bin ich vorne an einer Wurzel hängen geblieben und schon ist vorne über den kompletten Frontgrill ein kleiner aber feiner Riss.

Hat von Euch jemand eine Übersicht, was so ein Teil kostet und mit welchem Arbeitsaufwand beim Tausch zu rechnen ist ?

Gruß

Gerhard