

RNS2 DVD - Nach Softwareupdate keine Funktion mehr am Lenkrad

Beitrag von „Nemez“ vom 16. Oktober 2011 um 13:55

Hallo Touareg-Freunde!!

seit gestern habe ich dasselbe Problem:(... bei meiner Werkstatt (kein VW-Werkstatt) wurde Update gemacht, aber wie ich sehe nicht korrekt(((

Nach dem Firmware-Update spinnt Navi bei meinem Touareg, genau so wie "JamesBrown" beschrieben hat: keine Senderanzeige im kleinen Display, keine Funktion mehr am Lenkrad und so weiter...

Könnte jemand mir helfen und ein Rat geben oder FW Version für dieses Gerät nennen?

Ich Hab:

Navi **RNS2 DVD**

VW Touareg ist vom 05.2007 B.J.

JamesBrown,

was haben Sie bei Freundlichen dafür bezahlt (um alles wieder zum Laufen kriegen)?
oder kann man die richtige Firmware bei 😊 kaufen und selber irgendwie die installieren?

Für jede Hilfe werde ich dankbar sein!!

Gruss,
Andrej