

# Vorstellung und Problem mit dem Getriebe

Beitrag von „dieseldriver“ vom 16. Oktober 2011 um 19:57

## Zitat von Stein

Morgen,

hatte mit meinem V6TDI EZ 4/06 das gleiche Problem bei 85000km. Er schaltete unter Last mit hartem Schlagen vom 5ten in den 4ten. Der Schieberkasten war verschlissen. Habe so lange die Touareg VIP - Line genervt bis VW 50% der Kosten der Ersatzteile übernimmt. Neuen Schieberkasten und Getriebespülung sowie neues Öl hat VW zu 50% übernommen.

Gruß

Eric

Hallo Eric,

wie lange hat bei dir deinem Dicken die Reparatur gedauert? Mein 😊 sagte was von 4 Tagen. Kann das sein?

Gruß

Dieter