

# Touareg leckt vorn links...

**Beitrag von „alevuz“ vom 18. Oktober 2011 um 05:47**

Hallo,

Könnte die Scheinwerferreinigung sein - Richtig !

Ich würde aber auch mal nur an "normales" Wasser welches sich im LLK der genau hinter dieser Abdeckung sitzt, gesammelt hat und evt. beim "Schrägstehen" rausläuft ? - Solange beim V10 kein Öl / Diesel oder Kühlwasser unten rausrinnt würde ich mir nicht zu große Sorgen machen.....😊, wenn er rechts leckt ( auch Wasser ) dann ist es des öfteren der eingesteckte Füllstutzen des Wischwasserbehälters..... diese Erkenntnis herauszufinden hat mich auch einiges an Zeit und Nerven gekostet - ist halt mal so bei dem "Produkt" aus Wolfsburg.....

Grüße

Alevuz