

Touareg leckt vorn links...

Beitrag von „Hagenthaler“ vom 19. Oktober 2011 um 22:28

Hi,
kann das nicht Kondenswasser von der Klimaanlage sein ?

LG.H.