

AGR Ventil

Beitrag von „Bernd S“ vom 20. Oktober 2011 um 22:58

Ich habe dasselbe mal bei meinem V6 Tdi probiert, aber nach ca. 20 Km kam die Fehlermeldung "Abgas Werkstatt."

Der Dicke erwartet wohl andere Abgaswerte, sobald das Agr öffnet.