

Position des "Homelink" Steuergerätes

Beitrag von „lerche8142“ vom 23. Oktober 2011 um 12:06

Hallo liebe TRegler Gemeinde,

momentan versuche ich meinem dicken US Boy "europäische Werte" zu vermitteln 😊. Mein nächstes Projekt betrifft Homelink. Meines Wissens nach sollte es sich mit dem Austausch des 3135er Mhz Steuergerätes mit einem 433er Mhz'ler getan haben. Hättet Ihr einen Tipp, wo ich nach dem Steuergerät suchen sollte..... und gibt es evtl. andere Meinungen betreffend "nur Austausch des Steuergerätes".

LG "Jimmy" (der, mit den richtig positionierten Dachträgern big grin)