

ACC/Tempomat bei Anhängerbetrieb?

Beitrag von „orthopelv“ vom 27. Oktober 2011 um 12:20

Ich hatte auch das Problem im Anhängerbetrieb. Hab mich schon tierisch geärgert! Dann funktionierte der Motor der A-Kupplung auch nicht mehr. Jetzt habe ich eine komplett neue Kupplung und das ACC funktioniert auf einmal tadellos auch bei 3,5 Tonnen. Lass mal die Kupplung checken.