

# Xenonbrenner

Beitrag von „Darragh“ vom 4. November 2011 um 03:36

[Zitat von seesen](#)

Hallo,

Habe jetzt innerhalb von 6 Monaten den zweiten Brenner rechts benötigt, links wurde vor fünf Monaten getauscht. [...]

Hallo Harald

Bist du dir sicher, dass die Brenner defekt sind (waren) ?

Könnte es nicht auch an einem Defekt am Vorschaltgerät liegen?

Korrosion an den Steckkontakten (Zuleitung) , oder gar Kabelbruch?

Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten, die meist gleiche Symptome tragen, nämlich den Ausfall der Brenner....

Ich würde das mal vom 😊 prüfen lassen....