

Motorhaube

Beitrag von „aenfd“ vom 7. November 2011 um 12:57

Hallo, wer kann mir helfen? Bei meinem Touareg lässt sich die Motorhaube von innen nicht öffnen. War in HH in der Werkstatt, Verkleidung innen abgebaut, keine Chance. Kennt jemand das Problem und kann mir nützliche Tips geben? Abgesehen von der Variante, Loch in die Haube sägen 😉. Habe einen Kühlergrill ohne VW Zeichen, falls das von Bedeutung ist. Grüße Kai