

Luftfederung defekt...

Beitrag von „messalin“ vom 9. November 2011 um 07:52

Ausgerechnet kurz vor der TÜV Prüfung hab ich ein Fahrwerksfehler und komme damit nicht durch. Grund ist ein defektes Ventil am Luftdämpfer hinten links.

Habe das Ventil auf Durchgang geprüft und eine Unerbrechung festgestellt. It. VW muss der Dämpfer komplett getauscht werden. Material ca. 1200 Euro.

Das Ventil sitzt direkt über der unteren Dämpferaufhängung und ist in einer Art Büchse eingepresst und somit nicht austauschbar.

Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Problem gehabt?

Gibt es eine Möglichkeit das Ventil doch zu Tauschen.

Muss wirklich der komplette Dämpfer getauscht werden.

Gruss Messalin