

defekten Scheibenwischermotor ersetzt, funktioniert noch immer nicht.

Beitrag von „herbert9“ vom 14. November 2011 um 19:42

Das kann ja dann ein sehr komplexes Problem werden, ich setze mal vorraus das der gebrauchte SWM in Ordnung ist. Meiner (Bj 11/04) hat zwar kein Navi, aber wo sind den die Steuergeräte überhaupt verbaut? Ist ohne Navi auch ein Verstärker verbaut, wenn ja wo?