

# Leuchtweitenregulierung

**Beitrag von „macko“ vom 15. November 2011 um 14:53**

Naja, dann wäre die Batterie schon ein heißer Kandidat.

Wenn Du Xenon hast (? siehe Beitrag #3), sind selbstverständlich Höhengsensoren verbaut. Normal kommt bei den neueren Baujahren als Fehlermeldung "Ausfall Kurvenlicht", aber wenn Du das noch nicht hast ('05), vllt. wirft dann ja die Höhenregulierung nen Fehler raus.

Wie ist es denn, wenn Du eine zeitlang gefahren bist und dann wieder startest. Kommt dann die Fehlermeldung auch??