

Bei mir geht´s jetzt auch los

Beitrag von „Sandokahn“ vom 28. Dezember 2004 um 23:04

So hab schon ein paar Punkte aufgeschrieben bestimmt fällt mir noch was ein 😊

1. Airbagfehler Seitenairbag Fahrerseite beseitigt
2. Beleuchtungsfehler Ursache Regensensor unplausibles Signal sporadisch
3. schlecht eingepasste B-Säulenverkleidungen
4. hängende Türgriffe rundum
5. Bordbuchhalterung vorgerüstet aber nicht vorhanden
6. sporadisch auftretende Verspannungen
7. wegstehende Fenstergummis vordere Türen
8. gluckernde Geräusche aus Richtung Heizung nachdem der Motor abgestellt wurde
9. Sommerreifen zeigen bereits nach 2500 km Sägezahnbildung und rollen laut ab
10. Ausfall der Kombiinstrumentbeleuchtung sporadisch
11. Automatikstart wird nicht ausgelöst sporadisch
12. Frontscheibe beschlägt und gefriert im Automatikbetrieb der Klimaanlage im mittleren Bereich
13. Schalter Leseleuchte Fahrerseite hängt

Grüße Sandro