

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „packi“ vom 28. November 2011 um 12:19

Hallo,

habe eine T Baujahr 7.2009 mit PFSE und Navi RNS 510, möchte jetzt gerne eine SD Karte nutzen, geht aber nicht, Meine VW Werkstatt hat mir angeblich die neueste Software aufgespielt, geht aber immer noch nicht.

Ich kann leider auch nicht feststellen, welche Software tatsächlich aufgespielt ist.

Durch das Lesen in den einzelnen Foren, habe ich jetzt festgestellt, dass eine neue FW aufgespielt werden muss SW 26062 oder höher.

Scheinbar kennt meine Werkstat keine dieser Software.

Kann mir vielleicht jemand sagen, welche VW Werkstatt, in der Umgebung Köln, mir da behilflich sein kann.

Im Voraus Danke

vG packi