

# **Mahlendes Geräusch vorne rechts ab etwa 3 T Umin -- R5 11.04**

**Beitrag von „mako71“ vom 29. November 2011 um 10:38**

Radlager wäre doch Geschwindigkeitsabhängig, ist aber drehzahlabhängig. Werkstatt meint, der Turbo bzw. Turborohr zieht irgendwo Luft ... das wäre ja noch relativ harmlos ...