

Kaltstartprobleme 2.5 R5

Beitrag von „Dieselross“ vom 29. November 2011 um 19:00

[juma](#), wenn der noch mehrfach jeweils 20 sec. "Orgeln" kann , dann scheint der Akku ja noch betriebswillig zu sein . 😊

.. Spaß beiseite ... hast natürlich völlig Recht - will nur anmerken, das unserer (07er) schon im letzten Winter Batterieunterspannung "fehl gemeldet"

hat. Die Spur ist also richtig. (Fehler auslesen !) Hab bei der letzten Inspektion Anfang Nov. deshalb zunächst mal die Batterie aufladen lassen ... seither alles im Lot.

LG

Dietmar