

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „packi“ vom 2. Dezember 2011 um 08:43

Hallo,

"durch Drücken der Setup Taste komme ich lediglich in das Radio Setup, auch wenn ich sehr lange die Setup Taste gedrückt halte passiert nichts,"

habe das alles so ausprobiert wie Du es beschrieben hast, ich komme aber trotzdem nicht in dieses Setup Menü wie auf Deinem Bild.

Vermutlich ist das per Software gesperrt oder was kann es sein?

Gruß

Packi