

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „packi“ vom 5. Dezember 2011 um 12:20

Hallo Arndt

dies aus einem anderen Forum:

Nun müsst ihr noch wissen, dass ein Update auf 3970 nur von einem "C" Gerät gemacht werden kann.

"C" Geräte sind all die Geräte, die eine 2XXXer Firmware installiert haben.

Das "C" wird in diesem Fall nicht vom Aufkleber des Gerätes gelesen, sondern elektronisch aus dem Speicher des RNS.

Auch wenn ihr ein "A" Gerät (Laut Aufkleber) habt wird das elektronisch zu einem "C" Gerät, wenn eine 2XXXer Firmware installiert ist.

Habt ihr also ein "A" Gerät mit z.B. der 1200er Firmware, so müsst ihr erst auf z.B. 2660 updaten. (Ich empfehle hier sogar die 2660. Wir wollen ja nicht damit rumfahren... wir nutzen sie nur als "Krücke").

Danach habt ihr ein "C" Gerät.

???

Gruß

Packi