

Räder "flattern" >120 km/h

Beitrag von „the_brain“ vom 11. Dezember 2011 um 23:48

Hallo,

Ursache für die Vibrationen war die defekte vordere Kardanwelle. Besser spät eruiert als nie 😊

Grüße