

# Summary aller Lösungen für Kaltstartprobleme R5

Beitrag von „SachsenPaule“ vom 13. Dezember 2011 um 17:41

Selbes Problem. Neuer Rumpfmotor. Kosten: gut 6.000,- EUR (inkl. 30 % Kulanz von VW).

EDIT: So ähnlich hört sich das bei mir an:  
<http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=Oc67GiwYe7U>