

# Start Stopp Funktion - Fahrzeug rollt

Beitrag von „coala“ vom 22. Dezember 2011 um 12:51

## [Zitat von Sittingbull](#)

[...] bei mir ist jetzt schon einige Male das ACC vorübergehend ausgefallen und zwar immer bei von schräg vorne sehr tiefstehender Sonne und leichtem Dunst/Nebel. Ich dachte, dass könnte an diesen Verhältnissen liegen 🤖 [...]

Servus Stephan,

das kann schon gut sein, denn die Kamera ist beim TII ja u.a. auch in die Funktion der ACC eingebunden.

Grüße  
Robert