

Nachgerüstete Lenkradheizung freischalten

Beitrag von „Hunkenbunk“ vom 30. Dezember 2011 um 00:27

Moin Leute!

Da mir hier schon sehr gut geholfen wurde, auf diesem Wege noch eine aktuelle Frage:

Ich habe durch eine recht seltsame Dusselei einer (fremden) VW-Werkstatt ein neues Lederlenkrad spendiert bekommen. Ein Monteur hat mir dort die gesamte Lenksäulenverkleidung sowie das Lenkrad ordentlich verschrammt, als er versucht hat, es zu demontieren. Nun habe ich ein neues Lenkrad spendiert bekommen, das sogar eine Lenkradheizung verbaut hat.

Allerdings läßt sich diese Heizung nicht freischalten. Ich hatte hier im Forum sogar die Codierung gefunden, die ich meinem Freundlichen (bei dem ich auch sonst alles machen lasse) in Kopie an die Hand gegeben habe, doch leider hat die Freischaltung nicht funktioniert. Selbst die manuelle Eingabe der Codierung hat das Auto nicht angenommen. Es gab da diverse Optionen, wie z.B. das Einschalten der Lenkradheizung zusammen mit der Sitzheizung oder über den Drucktaster rechts am Lenkrad, aber nichts hat funktioniert. Auch wird im Display das kleine Symbol für die Lenkradheizung nicht angezeigt.

Kann es sein, daß ich nun noch einen anderen Schleifring oder sogar ein anderes Steuergerät zum Betrieb meiner schönen neuen Lenkradheizung brauche?

Für Eure Hilfe wäre ich wieder einmal sehr dankbar...