

Achsvermessung nach elektr. Tieferlegung

Beitrag von „Mike3.80“ vom 2. Januar 2012 um 10:51

[Zitat von NIUBEE](#)

Wie tief hast du den den Dicken gelegt?

Naja, so das es optisches meines erachtens gut aussieht!!!

Wie ist denn die Maximale Tieferlegung, damit er auch noch zusätzlich ab 180 in die Knie kann?

Ich denke mal, Aufgrund der Tieferlegung ist das ggf. garnicht mehr möglich!

Bis dato hatte ich noch keine Fehlermeldung, war aber auch nocht nicht auf der Autobahn, kann also sein, dass er dann ne Meldung bringt!

Er ist halt sehr hart geworden, wenig Federungskomfort ->trotz Comfortmodus, das stört mich auch. Ist halt die Frage, wo da ein guter Kompromiss liegt zwischen Optik und Fahrkomfort!