

Motorgeräusche wie der A-380

Beitrag von „NIUBEE“ vom 5. Januar 2012 um 19:52

So update...scheint weg zu sein...der Lüfter bleibt wie gewohnt stumm und alles ist normal 🙄🙄

Anscheind hat das Zurücksetzten auf 0 durch die leere Batterie das Problem beseitigt.
Werde aber dennoch die Batterie mal ersetzen.

Der Dicke hat echt Geister...