

Ist der Luftgütesensor im T2 nur noch ein Bluff???

Beitrag von „man“ vom 8. Januar 2012 um 12:56

[Zitat von Momo7](#)

Kontrolle ist möglich, wenn man das Gebläse manuell stärker stellt und dann den Rückwärtsgang einlegt. Man hört das sich das Lüftungsgeräusch nun anders anhört.

Momo

Genau das meine ich doch! Bei meinem T1 GP war es so. Mit Einlegen des Rückwärtsgang wurde auf Umluft geschaltet.

Das ist bei meinem T2 nun definitiv nicht mehr so!!!

Könne die anderen T2 Fahrer das bestätigen? Oder ist es ein Defekt an meinem Auto? Dann muss ich zum Freundlichen.

Gruß Heiko