

# Falsche Senderanzeige beim RNS850

Beitrag von „Arndt“ vom 10. Januar 2012 um 20:04

Durch Zufall habe ich eben den Grund fuer diesen Effekt festgestellt. Beim abfahren stand der Softkey naemlich noch auf WDR2 (DAB). Nach ca. 100 Metern sprang er dann um. Der neue Sender ist der aktuelle TMC Sender und just in diesem Augenblick erfolgte auch eine Aufnahme der Verkehrsmeldung.

Es ist also kein Fehler, sondern ein Komfortmerkmal 😊

Anscheind wird wohl ueber DAB (noch) kein TMC Signal ausgestrahlt.