

Nachgerüstete Lenkradheizung freischalten

Beitrag von „Sittingbull“ vom 14. Januar 2012 um 22:08

[Zitat von s_heinz](#)

Hat man ACC und SideAssist nicht, muss ein anderes Lenksäulensteuergerät verbaut werden.

Wie das bei vor GP Modellen ist, weiß ich nicht.

Hallo zusammen,

nun ja, da beide Ausstattungsdetails erst seit dem GP verfügbar waren, werden die anderen Modelle wohl ein neues Steuergerät benötigen 😞

Grüße von Stephan 😊