

Motorgeräusche wie der A-380

Beitrag von „NIUBEE“ vom 16. Januar 2012 um 08:23

2. Update:

Ich habe am WE wegen evtl. Umbau auf Rückfahrkamera den Fehlerspeicher ausgelesen und Heureka!

Stefan war schon auf den richtigen Weg:

G65 unplausibles Signal und damit wurde der Druck zu hoch angezeigt.

Durch das Reseten (Batterie leer) war das Thema bis auf den Fehlereintrag gegessen.

Ich habe den Fehler nun gelöscht und er taucht dann auch nicht wieder auf. 😊

Somit G65 ist bei VAG immer ein guter Tip und JA auch Gegenteiliger Meinung in div. Foren auch der Treg ist davon betroffen. 😊