

# Achsvermessung nach elektr. Tieferlegung

Beitrag von „NIUBEE“ vom 16. Januar 2012 um 10:58

[Zitat von Mike3.80](#)

Fahrkomfort ist in Ordnung, Fahrwerkslampe ist aus, was will man mehr?

Dat is klar, dass da kein Fahrwerksfehler kommt. Wieso sollte es denn auch eine Fehlermeldung geben? Der Wagen denkt ja nur, dass das Fahrwerk neu justiert worden ist.