

# **TII V6 TDI stinkt nach verbrannten Kraftstoff**

**Beitrag von „astral“ vom 17. Januar 2012 um 13:15**

Kann auch ohne Standheizung müffeln, nämlich wenn der Zuheizer aktiv ist. Der läuft wohl noch ein klein wenig nach, wie ich jüngst feststellte. Das Auto wurde in nicht betriebswarmem Zustand in die Garage Gefahren und nach dem Abstellen summte noch der Zuheizer und es roch noch kurz entsprechend.

Gruß, Heinz