

# TII V6 TDI stinkt nach verbrannten Kraftstoff

**Beitrag von „Buell XB12“ vom 18. Januar 2012 um 13:02**

Hallo,

ja diese Problem hatte mein Volvo XC60 auch, dort wurde der Abgasschlauch verändert und dann würde es besser, aber weg war es nie ;-).

Ich habe an der Kreuzung schon mal das Auto deshalb verlassen müssen um nicht zu ersticken, ein Kunde fragte mich dann später am Telefon ob mein Auto gebrannt hätte von ihnen, so hätte es ausgesehen!

So etwas kann auch bei neue Schnee passieren, wenn keine Luft unter dem Auto zirkulieren kann und die Abgase eingesaugt werden hatte ich auch schon mal in Skiurlaub.

Dann brache ich mich ja nicht umstellen wenn der Dicke da ist ;-).

Traurig, aber es ist die Wahrheit...

Gruß Mike