

VCDS - nützliche Einstellungen? Bitte auflisten.

Beitrag von „Zed“ vom 19. Januar 2012 um 10:48

[Zitat von holgi33](#)

.... Dazu im STG 17 die Öltemperaturanzeige freigeschaltet.

Modelljahr 2011 ? Bei mir wird die Codierung nicht akzeptiert. Hast Du da irgend was besonderes gemacht ?

Der Autoscan sagt bei mir zum StG 17:

Zitat

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 7P6-920-xxx-17.clb

Teilenummer SW: 7P6 920 880 P HW: 7P6 920 880 P

Bauteil: Kombi H13 0239

Revision: 11240062 Seriennummer: 658310511593038

Codierung: 133731002A000008000004

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

ASAM Datensatz: EV_KombiUDSRBVW526 001013

ROD: EV_KombiUDSRBVW526.rod

VCID: 48942B97F3A8DB4

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Alles anzeigen

Noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben ...

CU

Zed