

# Wassereinbruch

**Beitrag von „balansTreg“ vom 22. Januar 2012 um 13:33**

Hallo liebe Leute!

Bin neu im Forum und das ist mein aller erster Beitrag.

Entschuldige mich im vor raus schon mal für eventuelle Fehler 😊

Habe ein Problem mit meinem Dicken und zwar bei regen oder nach der Waschstraße läuft von der Innenseite im Kofferraum links Wasser rein.

Ich vermute mal das das Wasser von der Öffnung der Scharniere eintritt.

Hat das irgend jemand auch von euch gehabt.

Hat irgend jemand von euch eine Idee wie ich es beheben könnte. Den weg zum 😊 würde ich mir gerne Sparren.

MFG

Chris