

# **Vollausfall der Elektronik und Ruckelt beim anfahren**

**Beitrag von „NIUBEE“ vom 23. Januar 2012 um 22:17**

Welche Batterie wurde gewechselt?

Der V10 hat die Starterbatterie anders als alle anderen im Kofferraum.

Diese muß sehr wahrscheinlich gewechselt werden bzw. sie wurde getauscht.

Wurde auch die zweite getauscht?

Der V10 hat ein zwei Batterie Bordnetzkonzept und ist das etwas eigen, d.h eine Batterie tauschen reicht meistens nicht aus.

Wenn die Uhr auf 00:00 steht hat das Bordnetz sehr wahrscheinlich unter 12 V beim Startversuch gehabt und die zweit konnte das nicht ausgleichen bzw. die Bordnetzbatterie unter dem Fahrersitz hat einfach generell keine Leistung mehr.