

PDC Spinnt !!!

Beitrag von „Tessi“ vom 27. Januar 2012 um 14:44

Arndt

danke fürs Verschieben und für die schnelle Antwort
hab trotz Suche nach PDC das Thema wohl übersehen.. tschuldige 😊

Hab jetzt grad mal mit dem Händler gesprochen..
der hat ist mir eingefallen nämlich nicht gepiepst als ich den probegefahren bin..

da der ja die AHK bekommen (daher Stosstange ab und angebaut) hat meint der ist wohl ein
Kontakt nicht richtig fest gewesen. also zum Glück auch kein Problem 😊

Grüßlies Tessi

(PDC in der Suche eingetragen gibt nämlich kein Ergebniss hab es gerade noch mal kontrolliert
.. komisch)