

Händler füllt falsches Motoröl ein? T-reg 3.2 V6

Beitrag von „Sittingbull“ vom 30. Januar 2012 um 07:59

[Zitat von Naico](#)

Jetzt schau ich in den Motorraum und gucke, was eingefüllt wurde:

Elf Solaris LSX 5w40

Laut einem Datenblatt hat es VW Freigaben: 502.00/505.00/505.01 aber ich bin der Meinung, ich brauche 503.00/504.00

Ich bin den Wagen auch schon mehrere 100km gefahren, die Öltemperatur ging nie über 90°

Hallo Naico,

herzlich willkommen hier im Forum - die "Suchen-Funktion" gibt dir unzählige Antworten zu deinen Fragen. Aber vorab kann ich dir schon sagen, dass es tatsächlich das falsche Öl ist und die Temp-Anzeige nur in extremen Fällen die 90° verlässt 😬

Grüße von Stephan 🙄