

Batterie nach 5 Monaten immer wieder defekt

Beitrag von „NIUBEE“ vom 3. Februar 2012 um 14:34

Beim V10 sollten immer BEIDE Batterien getauscht werden, d.h. die Starterbatterie im Kofferraum und die Bordnetzbatteie unter dem Sitz.

Wenn trotz Tausch beider Batterien weiterhin solche Probleme auftreten gibt es nur noch den Weg zum 😊

Ist es immer nur dann der Fall wenn du die Standheizung an hast oder schwächeln die Batterien generell?

Ich weiß jetzt nicht ob beim V10 die Standheizung ebenfalls über die Kofferraum Batterie läuft (wie beim V8) oder über das gesamte Bordnetzsystem.

Wenn es nur bei Betrieb der Standheizung auftritt und wenn die Standheizung über die Starterbatterie läuft würde ich da mal ansetzen.

Aber by the way die 15min Standheizung schafft in meinen V8 eine 9 Ah Motorrad Gelbatterie...