

# Zylinderkopfdichtung, weisser Qualm

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 8. Februar 2012 um 15:34**

Hallo,

da bleib mal ruhig.

Das ist beim Benziner, bei dieser Kälte und der geringen Fahrstrecke, völlig normal.

Gruß