

Zylinderkopfdichtung, weisser Qualm

Beitrag von „HoKoWa“ vom 8. Februar 2012 um 15:51

[Zitat von dreyer-bande](#)

Das ist beim Benziner, bei dieser Kälte und der geringen Fahrstrecke, völlig normal.

Ist bei meinem Diesel auch so und in der Tat, bei dieser extremen Kälte völlig normal.

Gruß

Holger